

Release Notes Gerätebezeichnung			
Version	Datum	Art	Änderung
1.0.0.0	16.05.2019	-	Serienstand 1. Serie
1.0.0.1	10.07.2019	Changes	Text "Hostname" in "Gerätename" geändert in allen Sprachen
		Changes	Text "Host" in "Gerät" geändert in allen Sprachen
		Changes	Text "Assoziierte Clients" in "Angemeldete Stationen" geändert in allen Sprachen
		Changes	Text "Drahtlos Übersicht" in "WLAN Übersicht" in allen Sprachen
		Changes	Text SSH-Schlüssel Hinweis in "Hier hin können öffentliche SSH-Schlüssel kopiert werden (einer pro Zeile)." geändert in allen Sprachen.
		New Features	Hinweisfenster Bei Erstinbetriebnahme, dass das Standardpasswort gesetzt ist. Hinweisfenster verschwindet erst nach Änderung des Passworts
		New Features	Applikationskacheln für die das Zusatzmodul benötigt wird, werden rot dargestellt, wenn das Zusatzmodul nicht angeschlossen ist.
		Bug Fixes	WLAN LED zeigt den richtigen Status nach Firmwareupdate
		Bug Fixes	Erstellen einer Backupdatei wurde erweitert
2.0.0.0	31.07.2019	Changes	Zeit um Änderungen zu bestätigen von 30 Sekunden auf 120 Sekunden erhöht
		New Features	UDP Senden Funktion in den Steuerungsbereich verschoben. Dadurch senden von 4 unterschiedlichen UDP Befehlen je Verbindung möglich
		New Features	Senden von 4 Unterschiedlichen E-Mails je Verbindung möglich
		Changes	Zeitschaltuhrfeinjustierung mit Abstand zum Zeitschieberegler, wodurch Bedienung mit Touchoberflächen vereinfacht werden soll
		Changes	Haken zum freischalten der REST-Schnittstelle in einen Button mit Anzeige geändert
		Changes	Applikationen bei denen Schaltausgänge und Analogmodulaustritte gesteuert werden sollen, können nun auch ohne Analogmodul angewendet werden
		Bug Fixes	WLAN Repeater Funktion verbessert
		Bug Fixes	Gerät als WLAN-Client kann nun von dem bestehenden Netzwerk aus erreicht werden
		Security Fixes	Unterstützung für SQLite3 entfernt
2.1.0.0	29.06.2020	New Features	Neue Geräteübersicht mit neuen Grafiken, zwei Anzeigevarianten und Möglichkeit um konfigurierte Verbindungen auszulösen und zu testen.
		New Features	Geräteübersicht erweitert um alle Funktionen des Extensionmoduls mit anzuzeigen
		New Features	Unter Dienste -> Analogeingänge gibt es die Möglichkeit vorkonfigurierte Bereiche für den NTC Sensor 700802613 und 4-20mA Sensor 700802616 auszuwählen
		Changes	Dienste -> Schaltausgänge Rollläden werden über Taster / Impulse gesteuert
		New Features	Schaltausgänge und Analogausgänge des Extensionmoduls können in allen Betriebsarten verwendet und kombiniert werden. (Schaltausgang, Rollladenausgang, Analogausgang, Analogausgang mit Relais automatisch)
		New Features	Dienste -> Konfiguration wurde um alle neuen Funktionen für das Extensionmodul erweitert.
		Changes	Dienste -> Applikationen wurden an die neue Extensionmodulsteuerung angepasst.
		Bug Fixes	Statisches MAC-Spoofing wurde aus Updatedatei entfernt
		Changes	Rutenbeck favicon wurde hinzugefügt
		Changes	Netzwerk -> Diagnose Standard Webadressen wurden auf www.rutenbeck.de geändert
		New Features	API wurde mit abonierbarer Callback Funktion erweitert
		New Features	Unterstützung für das AppModule implementiert
3.0.0.0	11.12.2020	New Features	Priorisierung für Rollladenbetrieb Prio 1 Hochfahren Prio 2 herunterfahren Prio 3 Nutzersteuerung
		New Features	Geräte melden Ihren Dienst im Netzwerk und können unter \$hostname.local erreicht werden
		Changes	Zeit um Änderungen zu bestätigen von 120 Sekunden auf 180 Sekunden erhöht
		New Features	Erreichbarkeit des Extension moduls kann per UDP abgefragt werden
		New Features	Unter Schaltausgänge kann ausgewählt werden ob der Schaltzustand der Ausgänge nach Spannungsabfall wieder hergestellt werden soll
		Bug Fixes	Ausgabe der Werte von den RK Sensoren an dem Analogeingängen werden nun auch über die API angezeigt
		Bug Fixes	Anzeigefehler der Schaltuhr wurde behoben. Diese hat immer Samstag angezeigt wenn Sonntag ausgewählt wurde
		Bug Fixes	WLAN LED anzeige wurde überarbeitet und Zeigt nun auch den WLAN Status im Client Modus korrekt tan
		Bug Fixes	Übersetzungsfehler wurden behoben

Art der Änderung
Security Fixes
Bug Fixes
New Features
Changes
Removed Features